



Prévention dans les principales situations de travail pour les métiers CHAUFFAGE et SANITAIRE



Risques les plus courants



Facteurs de risques pour votre santé



Bonnes pratiques



Incendie et/ou explosion



- Assurez une bonne ventilation des locaux
- Équipez le poste de travail d'un extincteur
- Équipez le poste oxyacétylénique de clapets anti retour
- Vérifiez la fermeture des bouteilles et la purge des tuyaux à la fin du travail




Brûlure, rayonnements, projections, rejets, asphyxie, intoxication, incendie et/ou explosion



Postures pénibles, bruit, agents chimiques dangereux, températures ambiantes, gestes répétés



- Assurez une bonne ventilation des locaux
- Équipez le poste de travail d'un extincteur
- Portez les EPI spécifiques aux travaux de soudure



Brûlures chimiques, allergies



Agents chimiques dangereux



- Collectez les fiches de données de sécurité des produits mis en œuvre sur chantier
- Respectez les consignes d'hygiène
- Équipez-vous avec les EPI spécifiques



Lombalgie, troubles musculo-squelettiques, écrasement, heurt



Manutentions manuelles



- Mécanisez les manutentions autant que possible
- Organisez le travail pour limiter les manutentions manuelles
- Choisissez les accessoires de manutention adaptés aux charges et aux chantiers



Chutes de hauteur



- Mettez en place les protections collectives sur la zone de travail (garde-corps périphériques, plateformes individuelles roulantes légères, échafaudages roulants...)
- Prévoyez et sécurisez les accès

